

# Prüfbescheinigung

*Certificate*

**Registrier-Nr.**

*Registered No.*

**44 781 08 355826-2**

**Zeichen des Auftraggebers**  
*Customer's reference*

**Auftragsdatum**  
*Date of order*

**15.10.2007**

**Aktenzeichen**  
*File reference*

**8000355826**

**Prüfbericht Nr.**  
*Test report no.*

**06/YKG333262**

**Name und Anschrift  
des Auftraggebers**

**Doyma GmbH & Co  
Durchführungssysteme  
Industriestrasse 43 – 57  
28876 Oyten**

*Name and address of  
the customer*

**Fertigungsstätte**

**Doyma GmbH & Co  
Durchführungssysteme  
Industriestrasse 43 – 57  
28876 Oyten**

*Manufacturing plant*

**Geprüft nach**

**Überprüfung des internen Prüfberichts der  
Fa. Doyma durch praktische Prüfungen vor Ort**


*Tested in accordance with*

**Beschreibung des  
Produktes  
(Details s. Anlage 1)**

**Curaflex A Dichtungseinsätze  
Durchmesser Kernbohrung/Futterrohr DN [mm]  
80 100 125 150 200 250 300 350**

*Description of product  
(Details see Annex 1)*

**TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle für  
Produktsicherheit**



**Hannover, 08.01.2008**

**Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise  
Please also pay attention to the information stated overleaf**

Anlage 1 zur Prüfbescheinigung Nr. / Annex 1 to Certificate No. 44 781 08 355826-2  
von / of 1

Seite / Page 1

Aktenzeichen: / File reference: 8000355826

08.01.2008

### Dichtigkeit der Dichtungseinsätze Curaflex A

Der Dichtungssatz wurde auf seine Dichtigkeit geprüft und erfüllt die Druckdichtigkeit von mindestens 0,1 bar.

TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle für  
Produktsicherheit

S. 35